



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997708467

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)

EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/υση : Καραμπατζάκη/Αναπαύσεως

Πληροφορίες : Κυριαζής Κ.

Τηλέφωνο : 2421071770

Fax : 2421040484

E-mail : athlitisimos@doepap.gr

ΔΑΠΑΝΗ .Προμήθεια ανταλλακτικών για εργασίες επισκευής λόγω βλάβης (πέδιλα, Roller κύλισης ,ηλεκτρονικό, moter αυτόματης θύρας) στους ανελκυστήρες των Ξενώνων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Κωδ.15-6662.400

1120,0Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

1.388,80Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Βόλος.19/11/2019

Αριθμ. Πρωτ. 15380/2507

Με ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες Δαπάνης

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης

Πρότυπο Προσφοράς

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ –ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κυριαζής Κώστας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Οικονόμου Δημήτρης

ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρήστου Γιώργος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει : Προμήθεια ανταλλακτικών για εργασίες επισκευής λόγω βλάβης (πέδιλα,Roller κύλισης ,ηλεκτρονικό, moter αυτόματης θύρας) στους ανελκυστήρες των Ξενώνων.

με την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

- 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)**
- 2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.**
- 3.Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.**

Η πρόσκληση αφορά την : Προμήθεια ανταλλακτικών για εργασίες επισκευής λόγω βλάβης (πέδιλα,Roller κύλισης ,ηλεκτρονικό, moter αυτόματης θύρας) στους ανελκυστήρες των Ξενώνων.

Προσφορές γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα 25 /11/ 2019 ώρα 14:00μ.μ, στη Δ/ση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με την ένδειξη: Προμήθεια ανταλλακτικών για εργασίες επισκευής λόγω βλάβης (πέδιλα,Roller κύλισης ,ηλεκτρονικό, moter αυτόματης θύρας) στους ανελκυστήρες των Ξενώνων. Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης προμήθεια ανταλλακτικών για εργασίες επισκευής λόγω βλάβης (πέδιλα,Roller κύλισης ,ηλεκτρονικό, moter αυτόματης θύρας) στους ανελκυστήρες των Ξενώνων.

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό 1.388,80 ευρώ με Φ.Π.Α

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

| α/α | Κριτήριο κατακύρωσης | Επιλέγεται το κριτήριο με Χ |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά | |
| 2 | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής | Χ |

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από:

| α/α | Χρηματοδοτήσεις | Επιλέγεται το κριτήριο με Χ |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | |
| 2 | Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα | |
| 3 | Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων | |
| 4 | Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ | |
| 5 | Τακτικός Προϋπολογισμός | Χ |

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση

| α/α | Είδος Δαπάνης - Σύμβασης | Επιλέγεται το κριτήριο με Χ |
|-----|---|-----------------------------|
| 1 | Έργου | |
| 2 | Μελέτης | |
| 3 | Προμήθειας | Χ |
| 4 | Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας | |
| 5 | Υπηρεσίας | |

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

| α/α | Κριτήριο κατακύρωσης | Επιλέγεται το κριτήριο με Χ |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά | |
| 2 | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής | Χ |

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση την κάτωθι διαδικασία για την επιλογή αναδόχου :

| α/α | Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου | Επιλέγεται το κριτήριο με X |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | Ανοιχτή | X |
| 2 | Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση | |
| 3 | Ανταγωνιστικός Διάλογος | |
| 4 | Κλειστή | |
| 5 | Συνοπτικός διαγωνισμός | |
| 6 | Σύμπραξη καινοτομίας | |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: Προμήθεια ανταλλακτικών για εργασίες επισκευής λόγω βλάβης (πέδιλα, Roller κύλισης ,ηλεκτρονικό, moter αυτόματης θύρας) στους ανελκυστήρες των Ξενώνων.

Τεχνικές
προδιαγραφές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Συντηρήσεων
Ταχ. Δ/ση : Σέκερη 1
Ταχ. Κωδ. : 38334, ΒΟΛΟΣ
Πληροφορίες : Γκάγκας Γεώργιος
Τηλέφωνο : 2421025614
Fax : 2421025463

Βόλος, 19/07/ 2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα : «Βλάβες στους ανελκυστήρες των Ξενώνων
Σχετ.: Το υπ' αριθμ.6253/931/09/05/19, έγγραφό σας

Κατόπιν αιτήματος, η υπηρεσία μας προέβη σε αυτοψία στους Αθλητικούς Ξενώνες Βόλου και διαπίστωσε επί τόπου την ανάγκη που μας ανέφερε ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αθλητισμού κ. Χρήστου Γεώργιος. Οι βλάβες που διαπιστώθηκαν είναι οι εξής :

- Περιγραφή βλαβών

Αριστερός Ανελκυστήρας

1. Βλάβηπέδιλων ολίσθησης θαλάμου
2. Φθαρμένα Roller κύλισης

Δεξιός Ανελκυστήρας

1. Βλάβη στο ηλεκτρονικό και το Μοτέρ της αυτόματης θύρας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Τμήμα Συντηρήσεων
 Ταχ. Δ/ση : Σέκερη 1
 Ταχ. Κωδ. : 38334, ΒΟΛΟΣ
 Πληροφορίες : Γκάγκας Γεώργιος
 Τηλέφωνο : 2421025614
 Fax : 2421025463

Βόλος, 24.7.2019
 Αρ. Πρωτ.: 38336..

ΠΡΟΣ: ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ

1) Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού
 – Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και
 Βιώσιμης κινητικότητας
 Κο Θεοδώρου Αθανάσιο

ΘΕΜΑ : «Βλάβες στους ανελκυστήρες των Ξενώνων».

Κατόπιν αιτήματος, η υπηρεσία μας προέβη σε αυτοψία στους Αθλητικούς Ξενώνες Βόλου και διαπίστωσε επί τόπου την ανάγκη που μας ανέφερε ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αθλητισμού κ. Χρήστου Γεώργιος. Διαπιστώθηκαν βλάβες και τεχνικά προβλήματα ώστε, η υπηρεσία μας συνέταξε Τεχνική Μελέτη την οποία και σας διαβιβάζουμε για τις περαιτέρω ενέργειές σας. Η προμήθεια και εργασίες διέπονται του Νόμου 4412/2016 και σε σας αναπόκειται ο έλεγχος της χρηματοδότησης και των κατάλληλων κωδικών.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην επιτροπή παραλαβής από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ορίζουμε τον Γκάγκα Γεώργιο Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


 ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV: 42416100-6

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) |
|-----|--|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Αντικατάσταση πέδιλου/ων ολίσθησης θαλάμου. Ολισθητήρες από ενισχυμένο πλαστικό, κατασκευασμένοι κατάλληλα για να προσφέρουν μικρό συντελεστή τριβής, είναι εγκατεστημένοι στο επάνω μέρος και κάτω μέρος του πλαισίου του θαλάμου . Έρχονται σε άμεση επαφή με τους κατευθυντήριους οδηγούς, ελαττώνοντας στο ελάχιστο τους τριγμούς και αυξάνοντας την ποιότητας κύλισης. Ταυτόχρονα αντικαθίστανται τα λάστιχα και κύλινδροι των βάσεων. | 2 | Τεμ. | 40,00 | 80,00 |
| 2 | Roller κύλισης (αντικατάσταση) Μεταλλικοί τροχοί (με ανθεκτική εξωτερική επίστρωση από καουτσούκ) εγκατεστημένοι στο κάτω, και ανά περίπτωση και στο άνω μέρος του πλαισίου του θαλάμου. Έρχονται σε άμεση επαφή με τους κατευθυντήριους οδηγούς του πλαισίου, ρυθμίζοντας την ομαλή, κατακόρυφη και ασφαλή μεταφορά του | 4 | Τεμ. | 65,00 | 260,00 |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|------|--------|-------------------|
| | συνολικού βάρους του ανελκυστήρα. | | | | |
| 3 | Αντικατάσταση ηλεκτρονικού και Motor αυτόματης θύρας. | 1 | Τεμ. | 780,00 | 780,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | 1.120,00 € |
| ΦΠΑ 24% | | | | | 268,80 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | 1.388,80 € |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ</p>  <p>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ</p> | <p>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ</p>  <p>ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΚΑΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ</p> | <p>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</p>  <p>ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ</p> |
|--|---|--|

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού για : Προμήθεια ανταλλακτικών για εργασίες επισκευής λόγω βλάβης (πέδιλα, Roller κύλισης ,ηλεκτρονικό, motor αυτόματης θύρας) στους ανελκυστήρες των Ξενώνων.

όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια) ανέρχεται στο ποσό των 1.388,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

| α/α | CPV | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ |
|-----|------------|--|-----------------|----------|--------------|---------------------------|
| | 42416100-6 | 1.Αντικατάσταση πέδιλου/ων ολίσθησης θαλάμου.ολισθητήρες από ενισχυμένο πλαστικό,κατασκευασμένοι κατάλληλα για να προσφάιρουν μικρό συντελεστή τριβής,είναι εγκαταστημένοι στο επάνω μέρος και κάτω μέρος του πλαισίου του θαλάμου.ερχεται σε άμεση επαφή με τους κατευθυντήριους οδηγούς ελαττώνοντας στο ελάχιστο τους τριγμούς και αυξάνοντας την ποιότητας κύλισης.ταυτόχρονα αντικαθίστανται τα λάστιχα και κύλινδροι των βάσεων. | τεμ | 2 | 40,0 | 80,0 |
| | 42416100-6 | 2.Roller κύλισης (αντικατάσταση) μεταλλικοί τροχοί (με ανθεκτική εξωτερική επίστρωση από καουτσούκ)εγκατεστημένοι στο κάτω ,ανά περίπτωση και στο άνω μέρος του | τεμ | 4 | 65,0 | 260,0 |

| | | | | | | |
|--|------------|--|-----|---|------------------|----------|
| | | πλαisiου τουθαλάμου.ερχονται σε άμεση επαφή με τους κατευθυντήριους οδηγούς του πλαisiου,ρυθμίζοντας την ομαλή ,κατακόρυφη και ασφαλή μεταφορά του συνολικού βάρους του ανελκιστήρα. | | | | |
| | 42416100-6 | 3.Αντικατάσταση ηλεκτρονικού και Moter αυτόματης θύρας | τεμ | 1 | 780 | 780,0 |
| | | | | | Σύνολο χωρίς ΦΠΑ | 1.120,0 |
| | | | | | ΦΠΑ 24% | 268,80 |
| | | | | | Σύνολο με ΦΠΑ | 1.388,80 |

Τα υλικά των εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 ημερών

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

| α/α | CPV | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ |
|-----|------------|---|-----------------|----------|--------------|---------------------------|
| | 42416100-6 | 1.Αντικατάσταση πέδιλου/ων ολίσθησης θαλάμου.ολισθητήρες από ενισχυμένο πλαστικό,κατασκευασμένοι κατάλληλα για να προσφέρουν μικρό συντελεστή τριβής,είναι εγκαταστημένοι στο επάνω μέρος και κάτω μέρος του πλαισίου του θαλάμου.ερχεται σε άμεση επαφή με τους κατευθυντήριους οδηγούς ελαττώνοντας στο ελάχιστο τους τριγμούς και αυξάνοντας την ποιότητας κύλισης.ταυτόχρονα αντικαθίστανται τα λάστιχα και κύλινδροι των βάσεων. | Τεμ | 2 | | |
| | 42416100-6 | 2.Roller κύλισης (αντικατάσταση) μεταλλικοί τροχοί (με ανθεκτική εξωτερική επίστρωση από καουτσούκ)εγκατεστημένοι στο κάτω ,ανά περίπτωση και στο άνω μέρος του | τεμ | 4 | | |

| | | | | | | |
|--|------------|--|-----|---|--|------------------|
| | 42416100-6 | πλασιού τουθαλάμου.ερχονται σε άμεση επαφή με τους κατευθυντήριους οδηγούς του πλασιού,ρυθμίζοντας την ομαλή ,κατακόρυφη και ασφαλή μεταφορά του συνολικού βάρους του ανελκιστήρα. 3.Αντικατάσταση ηλεκτρονικού και Moter αυτόματης θύρας | τεμ | 1 | | |
| | | | | | | Σύνολο χωρίς ΦΠΑ |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% |
| | | | | | | Σύνολο με ΦΠΑ |

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. :

.....

Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υλικά θα παραδοθούν έγκαιρα στους χώρους της Δ/νσης Αθλητισμού με ευθύνη του αναδόχου.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)